

Serra Metabo KGS 216 M Set 690966000

Os ngulos no correspondem a nenhum, no podem ser calibrados, nenhum plano de base e plataforma giratria, cabo quebradio, botes liga/desliga de luz e laser falham rapidamente

Inclinao para a direita lado possvel apenas dois graus. No direi que muitas vezes necessario, mas quando foi necessario, surgiram srios inconvenientes.