

Fonte Cooler Master MPX-5501-AMAAB

Houve falhas e telas azuis (no tenho certeza se o bloco, talvez o mp ou discos rgidos antigos sejam os culpados). Os fios so extremamente duros, assustador para o ferro. No uma unidade modular, mas uma questo de gosto))

Preo, os fios so duros, como croutons 3 crostas, aceleradores assobiando como um ladro de rouxinis

Minha cpia guinchou descontroladamente sob carga grfica. Eu tive que substitu-lo por BeQuiet! PurePower11, o benefcio do vendedor foi atender.

No havia nenhum dos fios modulares, estava muito longe, olhe atentamente para o pacote na loja

maravilhoso

No existe

No, no foi

No

No h nenhum