

Adaptador Wi-Fi TP-LINK Archer MR400

1) Baixa sensibilidade da recepção 3 e 4G - pior que a de um telefone
2) Fraca amplificação de antenas padrão
2) Comutação inconveniente de entradas: LAN - 4G (somente do PC).

Caro Sinal durante o período um pouco pior do que o esperado
Fixação insuficientemente boa da posição das antenas removíveis (a desvantagem, no entanto, não afeta a qualidade do trabalho)