

Furadeira/parafusadeira Hitachi DS18DSAL

a tampa frontal um rolamento fraco)), no calor nos telhados +40 graus tornou-se uma falha, tive que esperar at que o calor diminua)).

-Um ventilador embutido no carregador para resfriar a bateria. O ventilador pequeno e de alta velocidade, por isso faz muito barulho durante o carregamento. A graxa no ventilador secou com o tempo e seus uivos comearam a acordar os vizinhos. Uma tentativa de lubrificao no teve sucesso e o ventilador foi substituido por um analgico - o uivo parou, mas o zumbido permaneceu. Parece que ele apenas ligou em boa velocidade, e na prxima vez que o boto pressionado, ele no liga mais e at a lanterna no acende.

Ao instalar as baterias para carregar, TRS em quatro (o kit inclui dois, eles trouxeram o segundo conjunto para troca) no aceitou cobranca. Para uma marca to eminente, na minha opinio, isso no aceitvel. Agora estou considerando Makita.