

Ar condicionado Hitachi RAS-18LH1/RAC-18LH1

A velocidade mais baixa do ventilador da unidade interna ainda era muito alta para uma sala de 20 m², depois de meia hora de ligar, as pernas comeam a congelar ... Se a tenso da rede estiver abaixo de 180 volts, a proteo ativada desligar o compressor, e o dispositivo s funciona no modo ventilador. Eu nem sei se esse fato deve ser atribuido aos pontos negativos, talvez se no existisse, ento tambm no tnhamos ar condicionado ...

1. Aps um ms de uso, o bloco interno comeou a vaziar muito forte (apenas uma enchente), e mesmo a 25 graus, sem falar na temperatura mais baixa. Os mestres dizem que est instalado corretamente, apenas o design do palete no pensado para este modelo (estreito, cerca de 50% do condensado entra no apartamento)2. muito barulhento3. poucas funes

Rudo na terceira velocidade, rudo aceitvel na segunda, praticamente inaudvel na primeira. remoto sem luz de fundo, nada visvel no escuro No h botes de controle de modo na unidade interna, ou seja, se o controle remoto quebrar ou as baterias acabarem, o dispositivo funcionar no modo que foi configurado pela ltima vez no controle remoto. As instrues so traduzidas desajeitadamente.

na unidade externa, algo como condensao se forma nos tubos e s vezes faz barulho.

No h sinos e assobios, como um inversor (apenas trs velocidades do ventilador), no h Tela LCD exibindo temperatura e modos de operao no bloco, bem, a unidade interna muito grande (uma especie de javali na parede, eles poderiam ter feito mais fino para uma medio de 8). Bem, a instruo em russo com sotaque japons (voc no consegue descobrir sem meio litro). Ao deslig-lo, voc pode ouvir o funcionamento dos acionamentos para fechar a tampa do obturador da unidade interna (funciona de forma simples (caracterstica tcnica), mas o som mais alto (dura dois segundos) do que a prpria operao da unidade interna, no mnimo...

A unidade externa repugnante. o rel na unidade interna clica.

A unidade interna barulhenta mesmo em baixas velocidades. No sei como os japoneses mediram o nvel de rudo, mas claramente mais alto do que naqueles. descrio (e eu peguei por causa do baixo nvel de rudo) Em geral, para pessoas sensveis ao rudo, dificilmente adequado. Apenas 3 velocidades no so suficientes (embora 4 sejam declaradas nas caractersticas). O bloco interno poderia ter sido feito um quarto mais fino. No possvel programar a operao para vrios dias. A potncia muito pequena para 20m² (embora na descrio at 21m²).

1. Aqui todo mundo escreve que funciona silenciosamente. Bem, eu no sei, eu realmente no concordo com isso. Meu antigo Hitachi (comprado h mais de 10 anos - nem me lembro do modelo) ainda funciona e mais silencioso. A unidade externa no completo silncio da noite tambm ouvida atrs das janelas de plstico fechadas. Quase inaudvel.2. O plstico da unidade interna tambm no

uma fonte.2. 3 velocidades. Eu gostaria que a velocidade baixa fosse ainda menor.3. A unidade interna muito grande para um modelo com ndice 08. Muito grande no sentido de ser grossa.

Tem trs velocidades de ventilador e um modo automtico que seleciona uma dessas velocidades sozinho. H tambm um modo noturno com a velocidade mais lenta, mas s pode ligar 1 hora aps as configuraes do controle remoto. O controle remoto difcil de usar e algo pode ser programado nele apenas com instrues. Portanto, uso apenas os botes da tampa superior.

1. Instruo (traduo de curva)2. UNIDADE EXTERIOR RUIDOSA! Em silncio total um estrondo ouvido periodicamente atravs da parede (concreto espumado), especialmente no modo de aquecimento.3. Voc tambm no pode chamar a unidade interna silenciosa, melhor levar um inversor para o quarto.4. Uma deciso muito estranha de mudar para o modo de baixo rudo.

O controle remoto no retroiluminado, o que um pouco inconveniente. Modo automtico com foco no resfriamento, a capacidade de adicionar ou diminuir a temperatura mdia automtica no ajuda muito. O programa liga e desliga deve ser ativado todos os dias.

Existem trs velocidades do ventilador e a quarta a mnima. Mas impossvel definir imediatamente esta 4 velocidade. Voc tem que ligar o temporizador de desligamento aps 2,3 ou 7 horas, e somente aps 1 HORA o dispositivo entra no modo silencioso. Ou estou usando errado?

Unidade externa muito barulhenta.Pequena faixa de ajuste de ar efetivo. fluir verticalmente e horizontalmente. Total de 3 velocidades do ventilador.

1. remoto sem luz de fundo2. no mostra a temperatura ambiente3. o kit no fornece gaxetas de borracha para instalao4. 3 velocidades do ventilador, no 4 (embora isso seja suficiente)

At agora, tudo me atendeu.

A luz de limpeza do filtro geralmente acende. No incio, eles pensaram que era devido a reformas. Mas o reparo acabou, a lmpada acende de forma estvel uma vez por ms. Deve-se notar que vivemos no centro da cidade.