

# Aparador de grama Bosch ART 23 Combitrim 0600878B

Muito desconfortvel para pessoas com uma altura de 170 cm e acima. O aparador pequeno, voc tem que se curvar. Bem, o motor muito fraco, no h desempenho.

A tampa protetora muito difcil de limpar - a grama entope as divisrias e os reforos, ainda mais difcil remov-la. A grama semi-seca fina enrolada no boto do mecanismo de alimentao da linha de pesca.

Muito triste e leva muito tempo. Depois disso, modifiquei-o ligeiramente para uma operao conveniente subsequente. Em duas alas de trava na forma de quadros, cortei os jumpers presos s salincias do corpo do aparador perto do suporte da ala. Quero dizer, abriu as armaes das garras, excluindo-as dos elementos de reteno do invlucro. Como se viu, as travas restantes da trava seguram e fixam a caixa com bastante segurana e, ao mesmo tempo, a caixa pode ser facilmente removida com um puxo. E o invlucro removido limpo em menos de meio minuto. Basta mergulh-lo em um recipiente adequado com gua e conversar um pouco ali. Sabendo de tudo isso com antecedncia, faria imediatamente essa reviso e no sofreria com a retirada posterior do invlucro, ou no sofreria com a retirada, tentando manter tudo intacto, mas simplesmente eu cortaria os jumpers indicados para isso.

O plstico no invlucro fino e no parece ser feito com cuidado, a aderncia de trabalho aps a operao parecia menor do que o necessrio.

Pequena largura de corte. O peso, embora pequeno, impossvel de usar por muito tempo por definio. Primeiro, voc precisa se curvar um pouco o tempo todo, o que no muito bom para as costas, que aps 15 minutos comea a doer. E em segundo lugar, devido baixa localizao do motor, as mos se cansam rapidamente.

Por esse custo, este modelo simplesmente no tem falhas.

O carretel quebra rapidamente (custa 420 rublos para 3 peas). Porque o motor est mais baixo, ento o respiro est entupido. buracos precisam ser limpos.

No encontrado.