

Torradeira Polaris PET 0804

As torradas no s0 fritas de uma s vez, necessrio executar duas vezes. O cabo de alimentao curto.

A primeira fritura no forte o suficiente enquanto a torradeira est aquecendo, mas as seguintes so normais, o metal fino, aquece um pouco e dobra

O metal da frente e de trs superfrcies aquecem muito, o que, se manuseado de forma descuidada, pode causar queimaduras.

Superfrcie marcada, muitos locais de difcil acesso para limpeza.

Sem falhas

Metal fino, o fio curto.

Ao cortar o po manualmente, difcil obter a opo perfeita para assar

A grelha de aquecimento claramente um dispositivo extra, nunca usei e no vou. Ao remover esta opo da torradeira, eles poderiam torn-la um pouco mais barata.

Plstico de baixa qualidade

No percebi.

O corpo, embora de metal, parece meio frgil

ocasionalmente no termina de assar quando voc o liga pela primeira vez.

Ainda no encontrados

Decentemente aquecidos

No so!

No os encontrei