

Bomba/Compressor Goodyear GY-50L LED

No

No

No

Qualidade. Aps 1,5 anos de uso raro, o manmetro parou de funcionar. A Impada fraca. A mangueira no frio fica to dura que mal d para bombear a roda traseira (tudo est apertado, no peso). Carro sed. Extremamente inconveniente de usar.

No

No