

Amplificador BIG 900BV

Com medo de umidade e condensação, bloqueou os trilhos, trocou os transistores da fonte de alimentação, adicionou isolamento PSU. Na umidade e após a geada, melhor no lig-lo ...

Medo de água e condensação após a geada. Houve uma sobreposição das faixas de umidade, tive que trocar os transistores na PSU. O cabo de alimentação não pode ser desconectado. Nenhuma outra deficiência foi identificada até agora.