Processador Intel G3900 OEM

Eles no esto aqui. Por esse dinheiro eles realmente no existem.

eles no existem.

no podem ser por esse preo

O ncleo de vdeo no atende s caractersticas declaradas, 950 MHz indicado no Site da INTEL, e todos os testes mostram apenas 900. Roubou 5% fps. Fiz as configuraes grficas ao mximo (drivers, Windows e Bios), com tais configuraes, processadores de outras sries, como Pentium, i3 ou i7, exibem seus grficos corretamente no mesmo computador. O apoio oficial da INTEL no conseguiu dar uma resposta inteligvel, as conversas pararam aps acusaes mtuas "Voc tem as mos tortas". Aps um ms de uso, devolvi-o de volta loja com a frase "INCONSISTNCIA", eles deram o dinheiro somente aps longas resistncias e verificaes. Eles disseram: "- desculpe, todo o lote assim."-Suporte declarado para vdeo 4K, mas implementado muito inferior Celeron se esfora com todas as suas foras, s vezes h micro freios. A resoluo mxima com a qual o processador se sente bem 2560x1440

no h nenhum por esse preo

O vdeo Intel hd510 no foi to rpido quanto gostaramos

Fraco para grficos CAD

ningum por esse preo

No h nenhum

O ncleo de vdeo integrado no executa todos os jogos.

-Cache muito pequeno-2 ncleos