

# Processador Intel G3900 OEM

Eles não estão aqui. Por esse dinheiro eles realmente não existem.

eles não existem.

não podem ser por esse preço

O núcleo de vídeo não atende às características declaradas, 950 MHz indicado no Site da INTEL, e todos os testes mostram apenas 900. Roubou 5% fps. Fiz as configurações gráficas ao máximo (drivers, Windows e Bios), com tais configurações, processadores de outras séries, como Pentium, i3 ou i7, exibem seus gráficos corretamente no mesmo computador. O apoio oficial da INTEL não conseguiu dar uma resposta inteligível, as conversas pararam após acusações mútuas "Voc tem as mos tortas". Após um mês de uso, devolvi-o de volta à loja com a frase "INCONSISTÊNCIA", eles deram o dinheiro somente após longas resistências e verificações. Eles disseram: "- desculpe, todo o lote assim." - Suporte declarado para vídeo 4K, mas implementado muito inferior Celeron se esforça com todas as suas forças, às vezes há micro freios. A resolução máxima com a qual o processador se sente bem 2560x1440

não há nenhum por esse preço

O vídeo Intel hd510 não foi tão rápido quanto gostaríamos

Fraco para gráficos CAD

ningum por esse preço

Não há nenhum

O núcleo de vídeo integrado não executa todos os jogos.

-Cache muito pequeno-2 núcleos