

# Ventilador de piso Stadler Form Charly

nenhum encontrado

ângulo de inclinação não ajustável

Barulhento, desequilíbrio do impulsor, não fixado na posição superior

não encontrei

inferior design, transferência de ala pequena não confortável

não

Sem desvantagens.

Eu faria a ala de transporte maior (você tem que encontrar falhas em alguma coisa)

ajuste de inclinação não muito conveniente - ainda mais conveniente quando ele gira lentamente e não sopra em uma direção, defina manualmente