

Ventilador Stadler Form Charly

Preo((Mas entendo que tal qualidade deve e deve custar de acordo.

O cabo de alimentao poderia ser um pouco maior. velocidades) - aparentemente, o impulsor desta instncia est mal balanceado. O cabo no ponto de entrada em o gabinete fixado com um plugue, que se projeta levemente e torto do gabinete + o controle de velocidade na posio "1" no atinge um pouco a marca, ou seja, os riscos no gabinete so deslocados e o prprio ponteiro do interruptor alguns graus - pequenas coisas, um pouco desagradveis.

- Sem rotao da cabea, soprando em uma direo (menos apenas para aqueles para quem a presena desta funo crtica)

pesado