

Orient watch EM75003B

A preciso do movimento aps a eletrnica ou o quartzo pode ser chocante, o aparafusamento indistinto da coroa na rosca, a ausncia de um segundo de parada e um indicador de reserva de energia, devido ao preo.

Falha ao apertar a pulseira . A rosca da coroa aparafusada est gasta.

Acessrio para pulseira. Rosca da coroa aparafusada aps 2 anos de uso

Fixao da pulseira, rosca da coroa aparafusada

nenhuma

Erro do designer com as alas para prender a pulseira As pontas das alas so muito largas e isso estraga a silhueta da caixa O chanfrado nelas no salva isso Desvantagem A segunda desvantagem deste modelo, assim como de muitos outros, est no detalhe de fixao da pulseira na caixa. Ela estampada em chapa de ao. Esta pea deve ser fundida como elos de pulseira

Pelo seu preo, eu realmente no consideraria isso uma desvantagem, mas ainda vidro mineral, cuidado com ataques em batentes, cantos e outras superfcies duras. A qualidade da pulseira poderia ser um pouco melhor e no acene muito os braos, os braos deste modelo no so muito fortes, ainda carregam algum na testa!)) Apenas de corda automtica e sem segundos de parada.