

Esmerilhadeira Metabo SXE 450 TurboTec 600129700

Conforme mencionado em outros comentários. Tudo estraga esse filtro. Por que ele necessário e quem o inventou assim. A primeira coisa que a trava traseira quebrou, o filtro fraco e você sempre tem que trabalhar com um aspirador de pó

Que tipo de idiota projetou tal mecanismo de travamento - uma trava fina de 2 mm. E o que devo fazer agora com essa qualidade de construção alem? Muito caro!

Recipiente de pó inconveniente. Com um movimento desajeitado, possível abrir a tampa e então o conteúdo do recipiente ser "estourado". Além disso, após a liberação de pó do recipiente, uma grande quantidade de pó permanece nas paredes e soprada para a sala durante o trabalho adicional.