

Chaleira elétrica Braun MultiQuick 5 WK 500

fio no muito longo

Se for uma desvantagem... Um cabo de alimentação um pouco curto.

agora o mesmo modelo feito no joelho de peças ruins...

no encontrado

Qualidade de construção.

1. excessivamente poderoso, ou seja, alto consumo de eletricidade, requisitos para cabos de energia, máquinas automáticas, etc. tamanho e peso suficientemente grandes da chaleira. barulhento, mas os modelos anteriores também não eram silenciosos.

Gotejamento e quebrou

Cheiro de plástico Design O botão de abertura da tampa ocasionalmente emperra Tampas com design mal concebido Desnecessariamente potente (ele aquece por alguns segundos mais rápido, mas nenhuma fiação e máquinas suportar, especialmente ao ligar vários consumidores poderosos ao mesmo tempo)

No encontrei

Preço injustificado, constantemente molhado do fundo (até pingar), após 2 meses começou a ferver (A limpeza não ajudou)

Gotejamento 2 anos após a compra, 2 copias (em casa e no trabalho), ambos fluem.

Caro

Depois de meio ano, o cheiro de um enrolamento queimado apareceu.

No encontrado.

A chaleira não deve quebrar por tanto dinheiro depois de 2 meses!!!

vida útil, levando em conta o preço, pode ser maior