

# Zhiyun Smooth-4 Steadicam

O eixo buggy e o eixo geralmente desliga, e o telefone vai cair. Voc precisa reiniciar para que funcione. Botes inteis, mesmo com um aplicativo PRO para 400 UAH.

A bateria no removvel. O modo de rastreamento est essencialmente ausente (funciona de maneira muito desajeitada).