

# Placa me Gigabyte B450 AORUS PRO rev. 1.0

o espaço sob a unidade m2 com refrigeração está sob o cartão, geralmente no crítico, ajuste de tensão inconveniente no BIOS, caso contrário, não há, exceto talvez o preço)

Em geral, a relação preço-qualidade é decente. Apenas recentemente começou a mudar para Aorus. At agora, sem queixas

Biografias modestas

a luz de fundo me enfurece, mas eu desliguei

1). Na bios mais recente (f32/f40) o ajuste de voltagem da CPU (voltagem vcore) bastante limitado! Este parâmetro muda apenas na faixa de -0,300V a 0,300V, o que não é nada conveniente! Embora meu AMD Ryzen 7 2700 funcione a 4,0 GHz com 1,3 V e não mostre nenhum erro nos testes de estresse

BIOS inconveniente