

Placa me Gigabyte B450 AORUS M rev. 1.0

- No gosto da luz de fundo - sem mdulo wifi, o que uma pena

Slot M2 embaixo da placa de vdeo, apenas 3 lugares para conectar as ventoinhas, tal som (mas quem fica no udio embutido carto, e mesmo se ele se senta, ento que tipo de som voc esperava em uma taxa de 6k rublos?)

M2 radiador sob vdeo. Embora com um radiador, mas aquecido por vidyahi. Por algum motivo, o sensor auxiliar aquece at 60 gr. em modo inativo aps overclock da memria 3333 com voltagem de 1,35v. por perfil XMP. Todas as outras temperaturas esto normais.

2 conectores para ventoinhas de gabinete, a memria roda no mximo 3066 (estvel)

s vezes o acelerador apita, o que estranho, provavelmente eu tenho o nico defeito desse tipo

No

impossibilidade de fazer overclock da memria e porcentagem.