

Lavadora de alta presso Oleo-Mac PW 145C

Atravs do primeiro trabalho desta minilavadora, o motor ligado, para que possa ser cortado para tal unidade. Ento, se voc no entende o motivo dessa ativao, por que voc deve instalar um rel trmico do motor, por que deve haver surtos de tenso. Depois de tentar escrever para o site oficial desta cervejaria, eles esclareceram esse problema, mas no o tiraram.

Sem servio, sem peas sobressalentes

O gerador de espuma no est OK. Em vez de espuma vigorosa, obtm-se uma polpa semilquida de fluxo rpido. Um amigo me disse a verdade que no existem geradores de espuma completos bons e voc ainda tem que comprar um adicional.

Ainda no encontrei. Pessoalmente, tudo me convm.