Sistema de Arrefecimento PCCooler GI-X4

No

Pssima fixao, tive que endireit-lo com um alicate.

Nos jogos ele comea a fazer barulho, e mesmo apesar dos encaixes de borracha entre a ventoinha e o radiador, conseguiu vibrar sensivelmente. E a luz de fundo desaparece em velocidades muito baixas no modo silencioso

Provavelmente tem um defeito

No detectou

No se encaixa am4, tive que endireitar a montagem com um alicate