

# Sistema de refrigerao PCCooler GI-X6B

no sei

Ponto de contato torto

Monte, monte e monte novamente

Ainda no encontrei

instalao torta

Terrvel montagem na placaRudo

muito difcil de instalar, a placa-me comeou a estalar durante a instalao, pensei que fosse quebrar. Em uma montagem silenciosa, o componente mais alto, em uma caixa aberta, se voc ficar em cima da mesa, poder ouvi-lo. Se estiver fechado e embaixo da mesa, ento est tudo OK, no interfere e no audvel.

- superfcie de contato curvada.