

# Telefone com fio Panasonic KX-TS2388

O identificador de chamadas e a lista de chamadores não funcionam, mas por causa disso foi comprado. O telefone anterior, também Panasonic, fez um ótimo trabalho com esses recursos, embora não anunciasse esses recursos em letras grandes. Uma pequena desvantagem: a hora e a data são exibidas muito pequenas, mas quando você configura o telefone, os caracteres são grandes e claros.

Embora as chamadas possam ser ajustadas, o máximo ainda não é muito alto. O telefone está no corredor e se as portas estiverem fechadas, a chamada pode ser perdida.

.Quando montado na parede, o painel fica inclinado. Se o telefone ficar no corredor, é conveniente porque é mais fácil trabalhar com o painel do telefone em pé, mas quando você o instala na parede perto da mesa, já é um pouco inconveniente trabalhar sentado ... embora seja difícil chamá-lo de riqueza. Se o identificador de chamadas não funcionar, a chamada perdida não será incluída na lista,