

Purificador de ar AIC XJ-2100

No

Provavelmente não produz nada além de ozônio.

Se uma lâmpada falhar, difícil substituí-la. Sem uma lâmpada, a eficiência menor. O ventilador está bombando.

1. Calado fraco mesmo com ventilador. A poucos centímetros da fonte, apenas uma respiração quase imperceptível sentida. Além disso, os dados no passaporte, que falam de produtividade de até 5 metros cúbicos por minuto (ou 300 por hora !!!) Seria ótimo, mas infelizmente - nem todos os equipamentos profissionais caros podem produzir isso. O que podemos dizer sobre este brinquedo. Acontece que estamos sendo enganados. 2. Um cheiro muito pungente de "ozônio ativo" após o qual eu pessoalmente tenho um gosto amargo na boca, minha cabeça pode doer. Portanto, tive que instalá-lo na outra extremidade da sala e ter certeza de abrir as aberturas ou janelas. Então ainda mais ou menos suportável. 3. Nos primeiros 2-3 dias cheira a plástico, mas não muito forte. Então parece desaparecer. 4. O preço muito alto na minha opinião. Paguei cerca de 2.500 rublos. 5. muito difícil (se não impossível) limpar os eletrodos. Com o tempo, eles também podem ficar sujos. 6. A decepção mais importante que durante vários dias de operação quase contínua em modo aprimorado, este "limpador" não coletou quase uma única partícula de poeira em seus coletores de poeira (o que significa que durante a operação cíclica provavelmente nunca limpa nada). Há algo para comparar. Antes dele, na mesma sala e nas mesmas condições, o Super plus turbo de 2004 funcionou por muitos anos. Então, para 7-10 dias de trabalho, apenas algumas horas por dia, ele coletava tanta sujeira em seus filtros ... e a tiragem era muito melhor, apesar da ausência de ventiladores. Há e havia animais no quarto antes, então o ar não pode ser chamado de limpo.

Barulhento, mas não irritante se você dormir com tampões de ouvido) Forte cheiro de ozônio

Não detectado ainda.

A lâmpada UV está sempre acesa

Com o tempo, o interior fica empoeirado, você precisa limpá-lo. Ventilador barulhento.

Vergonhosamente caro O nome não corresponde à essência do dispositivo Como o orador anterior observou corretamente, este não é um purificador de ar. Tomei-o não para ionização desconhecida, mas para purificar o ar dos odores da cozinha. Os cheiros não foram embora, não limpa nada

Ainda não encontrado

- No h limpeza preliminar, e por isso que est constantemente cheio de mosquitos e mosquitos que voaram da varanda.- Talvez devido ao menos anterior na metade - o cooler que impulsiona o ar falhou. - A Impada queimou quase to rapidamente, no sei onde conseguir uma nova ainda.

A ventoinha faz muito barulho quando ligada. a sedimentao da poeira no muito pronunciada nas placas. modo intermitente no funciona como est escrito nas instrues. impossvel limpar as agulhas de ionizao

Nem sei

Barulho das placas, no grande, mas no agradvel. Refrigerador pequeno. A Impada UV estourou depois de um ms, troquei por uma nova (foi difcil encontr-la).

At agora no consigo ver ou ouvir... (Pessoas exigentes escrevem sobre o ventilador!)

No detectado - o rudo do ventilador no parece forte para mim, e eu o ligo quando voc precisa remover o cheiro com urgncia (min. 10).