

# Purificador de ar AIC XJ-3800A1

O filtro de plasma parece inútil, ainda deixa passar a poeira. Em teoria, apenas um filtro grande e HEPA mantém a poeira e o micropoeira do lado de fora. E ainda não entendi o porquê do plasma.

As instruções dizem que para reiniciar você precisa pressionar o botão POWER, mas na verdade você precisa pressionar o botão TIMER e reset (talvez seja assim para mim, de claro - está com defeito, mas muitos também atenderam a esse arranjo).

LED azul muito brilhante (está uma doença de muitos dispositivos modernos). Poderia ser um pouco mais compacto. A limpeza não é algo que seria completamente inconveniente e difícil, mas os fios do ionizador (fios tão finos) podem ser facilmente rasgados, e muita poeira se acumula ao redor deles na grelha.

Adicionado em 29/05/2015 O dispositivo morreu. Os sintomas são os mesmos de muitos: um zumbido forte em todas as velocidades (mesmo que o dispositivo esteja conectado e não funcione). Passou um ano de garantia. Não é economicamente rentável levá-lo para reparos, pagar pelo trabalho, peças e taxi. A AIC fez bem o seu trabalho e realmente limpou o ar, mas seu lugar é no lixo. Agora peguei o aparelho de um fabricante japonês e em breve prepararei um vídeo review para comparação. "nos primeiros 2 dias de uso Características superestimadas Ausência de botão de ionização desligado no gabinete do aparelho Localização ruim do sensor de poeira

No

volumoso, a lâmpada UV só pode ser ligada a partir do controle remoto ..

Encontrando falhas - barulhento na velocidade máxima (embora eu a ligue apenas quando saio de casa) . O controle remoto não pega bem se o filtro for girado mesmo em um pequeno ângulo, apenas no rosto, por assim dizer (nunca me incomodou, mas o fato )

- vida útil curta- o sensor de poeira não funciona corretamente- o ionizador liga espontaneamente- difícil de manter- pesado, pesado, não muito bonito

Indicador LED azul brilhante da lâmpada UV (selado com um adesivo =) )Depois de um ano e meio no modo automático, parou de reduzir a velocidade ao mínimo.

No modo Silencioso, ele faz barulho, ao contrário de seus equivalentes produzidos anteriormente sob outras marcas. O dispositivo usa plástico barato, todos os detalhes são tortos e terrivelmente chineses. Detalhes nos comentários

a luz pisca para limpar o filtro, a limpeza não ajuda)

depois de deslig-lo, comeou a zumbir !!

o pr-filtro e o filtro fotocatalitico no esto muito bem encaixados. Embora este problema esteja sendo resolvido, quem no tem mos "tortas".

Ainda no encontrado

Ainda no encontrado.

Em geral, sem comentrios!