

Sistema de refrigerao Deepcool RF 120 RGB 3pcs.

Zumbido bvio em altas velocidadesRattle em baixas velocidades

Incompatibilidade com outros componentes (h hidropisia, os conectores se esgotam)

Nada

Depois de um alguns meses, o diodo superior em um dos parafusos comeou a queimar na cor errada, ele tratado ajustando o fio para a posio solta.

no detectado ainda