

Fonte de alimentao Xilence XP1250MR9

ele teria mais sadas para placas de vdeo, pois as modernas j precisam de 3 sadas pci, e aqui 2 e as mais potentes no funcionaro mais, embora 750 watts devessem ter sido suficientes e os divisores de potncia deveriam ser piores porque podem simplesmente queimar a placa de vdeo.

aquece mais do que outras fontes de alimentao, cabo no parece muito bom, ano de garantia padro