

Ar condicionado Fujitsu ASYA12LKC/AOYR12LKC

Realmente não revelou. A menos que os materiais sejam visualmente e taticamente dolorosamente baratos. Embora, em princípio, eu não me importe - eu não o mordo, não durmo e não o abraço. Escolhi algo prático, não bonito, embora algum esteta militante certamente achar sua unidade interna não muito bem sucedida em termos de design.

Unidade interna barulhenta em altas velocidades. Ruído de freon no início, mas passa rapidamente, cliques de plástico de estreitamento, expandindo no início. Plástico frágil ao toque. Uma vez que comecei a cheirar mal (embora possa ser dos vizinhos ou da rua :)), drenar a bobina ajudou ..

Não detectado

- Obra. O plástico barato. O plástico da caixa e a tampa diferem bastante na tonalidade, parece que o plástico da tampa ficou amarelo de tempos em tempos. A base do casco cedeu após duas semanas de uso. Não parece muito bom. - Muito barulhento. Se você definir o ventilador para velocidade média, a unidade externa vibra bastante decentemente, embora eu a pendurei na varanda, então não muito crítico. À noite, mesmo no modo silencioso, o chiado do ventilador e o silvo e transbordamento do refrigerante são notavelmente audíveis. - Cortinas frageis para ajuste vertical do fluxo de ar, esforaram-se para retornar sua posição original. Para mudar, você precisa apontar exatamente para a unidade de ar condicionado.