

Almofada de aquecimento / chapa elétrica Beurer HK 4

Aquece fracamente mesmo na 3 posição do interruptor.

A primeira vez aqueceu mais do que as seguintes.