

Ventilador Grunhelm GFS-5011R

Ainda no encontrado

A rotação automática parou de funcionar após a segunda inicialização. Provavelmente coberto com uma engrenagem de plástico.