

Aquecedor de gua Bosch Therm 8000 S WTD 27 AME

Sem indicador de temperatura da gua

Barulhento. Teve que ser limpo aps 1 ano de operao. Caixa de velocidades vazou aps 1,5 anos. No sujeito a reparao. As peas de reposio so muito caras e muito difceis de obter. O custo do redutor quase igual ao custo de uma nova coluna.

- de fato, ele acende com um clique alto (em relao coluna antiga anterior), me assustou na primeira vez, depois me acostumei, funciona bem - a caixa (revestimento externo) no contm os painis inferior e superior (ou seja, na verdade, um perfil metlico em forma de C que cobre o contedo da coluna apenas pela frente e pelas laterais). Por um lado, o que est embaixo no visvel e no h necessidade tcnica do painel, por outro, estranho, porque voc espera que a coluna esteja completamente fechada.

Ainda no encontrado.

No notado.

No encontrado

com pouca presso de gua no funciona

montagem ruim, tudo est solto e instvel. no h tubo para sada de gua quente no kit.

a ignio eltrica faz um clique alto, mas acho que voc pode se acostumar com isso.

Eu no encontrei.

Ele estoura alto quando acionado

Sem baterias includas, montagem torta. No acende com baixa presso da gua.

Ignio alta

Montagem frgil, alguns componentes internos so instalados de forma torta (no sentido literal da palavra). No h modulao da chama a partir do fluxo de gua. Voc tem que ajustar a temperatura da gua alterando manualmente a vazao no misturador.

Falhas de design - com um pequeno fluxo de gua, uma alta temperatura de sada, embora seja eliminada simplesmente alterando a posio de ajuste "min" no regulador de potncia. Aps um ano de

operao, ele liga pela vigsima vez - a vlvula solenoide do queimador no funciona.

Ignio levemente barulhenta