

# Sistema de refrigerao Vinga CL3007R

no h suporte oficial para soquete 1200, os furos na placa combinam com soquetes mais antigos, mas a altura no resolvida adicionando 4 arruelas

No revelado.

No

Pasta trmica de qualidade relativamente duvidosa includa, eu no confiaria nela

Processamento terrvel da base!

Ainda no a encontrei.

No posso dizer que seja menos o cooler - s que demorei muito para instalar