

Chaleira elétrica De'Longhi Icona Vintage KBOV 2001.B

No

De alguma forma olhei para dentro e enferrujei em 3 lugares, um na parte inferior e 2 na lateral

No

No encontrado.

Esmalte branco sob madreprola - um pouco de amarelecimento começou a aparecer. parecem que não podem ser lavados.

Muito a tampa abre e fecha com força, muito barulhento (o mais barulhento de todos). aquece a água muito lentamente.

Barulhento, mas não crítico.

Barulhento, sem isolamento térmico, tampa apertada, sem flutuação no indicador de água, estrutura do bico ruim (beleza versus funcionalidade)

— o bico colado com algum tipo de adesivo hermético, não soldado

Ainda não. Barulho? O bule de metal. Pegue um violão clássico com cordas de nylon, faça um tinido nele, depois com um de metal, faça um tinido nele também, e então responda a si mesmo a pergunta "o que te faz pensar que uma chaleira de metal faz menos barulho do que uma de plástico?"

Barulhento. o indicador de ajuste de água não visível - ou seja, visível, mas mal. Está embaixo da maneta.

A superfície começou a arranhar com o tempo, agora, depois de 4 anos, a vista não é mais tão agradável.

Algumas desvantagens: muito barulhento, começou a vazar, o plástico caiu.

1. Ainda presente no interior das peças plásticas como juntas isolantes. E eu queria que fosse completamente / sem plástico... 2. A tampa bem apertada e, claro, esquenta muito. Você pode se queimar se tentar removê-lo imediatamente após a fervura))