

Gigabyte B450M S2H rev. 1.0

M2 , mas 1 pc. (Como indicado, apenas como um fato)

Localizao inconveniente do cabo sata teve que ser colocado sob o vidyuhi de 3 slots, cabos do painel frontal sem braadeiras podem tocar as vlvulas vidyuhi, pequeno espao entre a RAM e o soquete

Bios Sensor de temperaturaPonte

Eu tenho um plugue rgido no gabinete Zalman i3 egde.

Pequena distncia do soquete at a RAM, a torre 120 mm de volta para trs (RAM com radiadores , tudo ficar bem sem eles)

casamento

- Poucos slots para ventiladores, apenas 1 sem contar o cooler. Vai servir pela primeira vez, mas ainda vale a pena comprar um splitter - a localizao bastarda dos conectores sata que se sobrepem a uma placa de vdeo para 2 fans. tratado com um cabo angulado ou um riser- BIOS no muito conveniente

No h instrues sobre como conectar o painel frontal, a trava da placa de vdeo voou no primeiro dia

2 slots de RAM

no so