

Chaleira Bosch TWK 7603

No desliga

por este preço tudo perfeito

Bosch não é bem a Bosch que era. Muito melhor do que a China barata, mas visivelmente pior do que a Bosch de 8 anos atrás. 1. A chaleira Bosch que comprei há 8 anos não tinha cheiro nenhum. Há também um cheiro de plástico. O cheiro visivelmente mais fraco do que muitas outras chaleiras mais baratas. 2. Jingles. Às vezes, após 15 segundos após o desligamento, às vezes após 30 segundos, às vezes após 2 minutos após o desligamento. Sim, 10-20 anos atrás era uma marca que poderia ser descrita como "perfeita". Hoje é um compromisso. Podemos dizer que o compromisso foi bem sucedido. Mas isso é exatamente um compromisso.

Fica melhor na foto. Na verdade - um cilindro com uma alça. Paredes finas ficam muito quentes quando fervem. Sem desligamento ao abrir a tampa. O suporte muito leve e fino, "anda" sem chaleira, um fio sai do sulco. A impressão geral frágil e não confiável.

Meu nariz alérgico hipersensível cheirava um leve cheiro de plástico quente, outros membros da família não notaram. Não tem efeito nas bebidas. Apenas coloque o nariz diretamente na água fervente abrindo a tampa.

-

design simples, o filtro não se encaixa perfeitamente

Cheiro forte de plástico.

não encontrei

A malha do filtro se despreendeu de um lado em algum lugar - depois de um ano de uso ativo

O filtro não se encaixa perfeitamente nas paredes

Non.

O filtro não se encaixa perfeitamente nas paredes e, portanto, o calcário acumulado entra na caneca, mas esse inconveniente pode ser corrigido se você enxaguar e limpar regularmente a chaleira do calcário.

O filtro não se encaixa firmemente no bico

inconveniente derramar o restante gua pela tampa.

O filtro no se encaixa perfeitamente no bico
inconveniente despejar a gua restante pela tampa.

Cheira a plstico