

Capota VENTOLUX Lazio 60 IX 750

Como sempre, gordura e outros vestígios de cozimento grudam nas grelhas internas, inconveniente lav-las, mas todos os exaustores esto to equipados, ento a escolha barata ou 5 vezes mais cara, mas com um prato ..

I teve que comprar adicionalmente uma vlvula de reteno, que est faltando na configurao do modelo de oramento pode ser perdoado. Tambm fiquei chateado com a espessura do metal, que pode ser facilmente furado com um bom abridor de latas, mas isso tambm consequncia do oramento. A luz de fundo poderia ser mais brilhante, mas o mais desagradvel o barulho, mas faz um barulho decente. Apenas a primeira velocidade pode ser considerada condicionalmente confortvel, pois geralmente suficiente. Mas se voc tem que ligar o segundo ou Deus me livre o terceiro, ento desconfortvel estar ao lado dele.

Eu no queria pegar com esmalte, peguei um ao inoxidvel (com o prefixo ix), por isso fcil de sujar, peguei com os dedos e no funciona mais limpe com um pano.