

Capuz Pyramida Uno 50 BR

nema

netttt

Em dois dos trs exaustores durante o primeiro ms de operao, as Impadas da luz de fundo queimaram. Aparentemente, a festa estava com defeito. A boa notcia que no difcil substitui-los. Rudo ao operar na velocidade mxima.

Este exaustor uma grande desvantagem

Bastante barulhento no impulso mximo. A luz de fundo subjetivamente medocre, no gosto muito de como ilumina a superfcie de trabalho com o fogo. As trelias so muito difceis e demoradas de lavar, mesmo com ferramentas especiais.