

Capuz Pyramida Uno 60 IV

Confiantemente barulhento em todos os modos. Na primeira marcha, o rudo pode ser chamado de suportvel, mas j na segunda marcha torna-se desconfortvel e, na terceira, se transforma em um rugido. Nesse cenrio, acionamos a terceira velocidade apenas em casos de fora maior.

Sejamos honestos. no h necessidade de dissimular, se eles me deixassem escolher novamente, eu definitivamente no teria aceitado este. Estava chateado. Fui seduzida pelo preo, mas em vo, seria melhor se eu pagasse um pouco mais, ento talvez fosse pelo menos bom, seno eles penduraram por beleza. Eu praticamente no ligo e no uso, no vejo muito sentido. Em geral, o corpo do cap em si muito fino, parece que voc pode toc-lo e haver um amassado. Foi feito em geral de alguma forma como um erro, onde deveria haver juntas - rachaduras, bem, no muito impressionante quando est pendurado na cozinha, mas quando o tirei da caixa fiquei chocado. E durante a operao h muito rudo, quanto mais potente voc liga, mais rudo. E no sei se ela puxa alguma coisa ou no, talvez s um pouco, mas obviamente no foi notado. melhor pagar a mais e levar alguma marca mais a srio. Aps esta compra, com certeza vou prestar ateno a ele.