

Capuz Elica Faixa IX/A/60/LX

necessário escolher o cap no apenas pela beleza, mas também pelo tamanho do tubo de escape. Eu tinha 130. No Elica, a tomada era 150. Antes de ligar, era muito silencioso, depois, por causa de um descompasso de tamanho, ficou mais alto. Eu no uso velocidade 3. Muito poderoso. Tanto que tira o ar dos quartos. Na sala ao lado, uma corrente de ar reverso começa a funcionar junto lareira, resultando em um cheiro de queimado.

Os botes de toque estão localizados no vidro e cada toque com as mos que não estão completamente secas ou limpas dos produtos deixa vestígios claramente visíveis. A segunda reclamação diz respeito embalagem. Por que não incluem filtros de carvão para recirculação a tal preço? Ah, essa economia total.

Na verdade, não tira ar! Em vez disso, quando você levanta a mo, o ar aspirado, mas o cheiro do cozimento não é removido. Mas esse não é o principal problema! Não é inox. Ela estava coberta de ferrugem após a primeira limpeza com um pano. Não consegui encontrar em nenhum lugar de que material é feito, mas pensei que a priori era ao inoxidável. Amanhã vou ligar para o centro de serviço e descobrir o que comprei. Não aconselho ninguém!