

Dremel 8100-2/45 Multiferramenta

Folga , acabamento ruim, design geralmente ruim. No h slot no estojo para armazenar a chave de pina.

Ainda no a encontrei. Para a felicidade completa, seria possvel criar uma bateria sobressalente.

Casamento de fbrica - batida forte em todas as velocidades, exceto na mxima. of.service em Kozhukhovskaya substituiu a ncora - nenhuma mudana. Disseram que era o projeto. No acreditei, claro, mas o que fazer, a resposta oficial a resposta oficial, Retorno.