

# Case Thermaltake V9 Black Edition

Ventoinha de 120 mm na parte de trs comeou a fazer barulhofixadores de hardware para placas  
esto ruinsfixadores de hardware para HDD no instale unidades horizontalmente

Fonte de alimentao 430W includa, para eu pessoalmente bastante fraco, troquei na loja por um  
mais poderoso ..