

# Placa de vídeo Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G

No. (Se houver resfriamento de ar inteligente no gabinete, este modelo durar muito tempo)

- a principal desvantagem: o crepitar das ventoinhas, o que impossibilita o uso da placa de vídeo em um gabinete aberto- placa traseira de plástico que não remove bem o calor - configurações estupidas do refrigerador, que não giram até 50 graus e depois começam a uivar em altas velocidades, diminuindo a temperatura e, de acordo com o novo - aquece facilmente até 80 graus na caixa aberta

no encontrei.

no encontrei em 2 meses

Não serviu no monitor antigo, mas este é um problema de compatibilidade entre novos componentes e periféricos antigos.