

# Estojo Deepcool Matrexx 70

1. Pequena rea de entrada no painel frontal.2. O filtro no painel frontal de difcil acesso ( necessrio remover a tampa lateral para limpeza), o filtro fica localizado atrs dos ventiladores, o que prejudica o conforto acstico.3. Falta de sada USB tipo C no painel superior.4. Acesso ao filtro inferior pela parte de trs, no pela frente.

Pode adicionar fita RGB caixa pela parte inferior, no apenas na verso RGB. Atrs colocado apenas 120 ventiladores, todos os outros slots abaixo de 140/120. A nica real que a abertura sob o vidro frontal permite a passagem de um pouco de poeira, depois de alguns meses haver uma faixa de poeira (em outros lugares est praticamente ausente).