

# placa me Gigabyte X570 AORUS MASTER

Localizao do chipset - uma placa de vdeo gorda bloqueia quase completamente o resfriamento, embora quando as ventoinhas de vdeo esto funcionando, ela sopra bem - e a hlice pra. No modo silencioso, a hlice do chipset gira a 1600-1700 rpm e voc no consegue ouvi-la. E ainda assim no bom. O mais desagradvel o software, terrvel - e em algum momento tive que remov-lo por completo, porque comeou a causar microcongelamentos no sistema - apenas um guarda.

DRIVERS! !! Isto ROCKBYTE!!!

Preo