

# Mquina de Costura/Overlock Singer 8280

A ala reversa quebrou quase que imediatamente, tive que colar e fortalec-la.

Ainda no a encontrei

Provavelmente seria mais conveniente com um passador de linha

Eu no tinha uma tampa no kit e as crianas periodicamente torciam os fios nele)

Por enquanto eu no os conheo. E, eu sei, no h overlog. Por outro lado, por esse preo, h tambm um overlog!

Barulhento, a linha no uniforme, muito difcil ir

Rudo

Rudo, o curso de retorno est inconvenientemente localizado

Um pouco barulhento, mas tolervel. Para pessoas com viso no muito boa, o enfiador de agulha existente pode ser um pouco inconveniente. O buraco no est do lado, mas bem na sua frente. Mas voc pode se acostumar com isso. Para alguns, tal disposio do furo pode at ser conveniente =)

uma pena que no haja enfiador de agulha.