

Sistema de Refrigerao Crown CM-1150PWM

Hum , triturao de baixa qualidade da plataforma.

Depois deste mesmo ano, a lmina caiu, muito barulhenta, embora esteja escrita sem rudo

Barulhento. A plataforma nojenta, no polida. uma folha de alumnio prensada (so as nervuras sobre as quais sopra o ventilador) fresada no ponto de contato com a tampa do processador. Voc pode realmente afiar suas unhas no pad.Eu coloquei no Xeon E5-2650V2, faz barulho...