

Estojo 1stPlayer Rainbow R3

muito mal ventilado, a temperatura em 1660 S MSI Gaming X de 88 graus, com o vidro removido - 83.

Este gabinete puramente para um computador de escritorio. A placa de video RTX2600 e o processador I7-8700 no so para isto. Ventila muito mal. Das duas ventoinhas superiores de 120 mm, apenas uma est normalmente instalada. O segundo fica na placa-me. E, em geral, um modelo extremamente mal concebido. As ventoinhas frontais so montadas aleatoriamente. Parte superior com 2 parafusos, inferior com 3. O disco rgido inferior fica de ponta a ponta com a fonte de alimentao. No conecte fios. O disco rgido frontal fixado com 3 parafusos. Em geral, de alguma forma, tudo corcunda e miservel. At os suportes (orificios) para a fonte de alimentao so deslocados. impossvel instalar sem danar com um pandeiro.

MaterialProcessando1 cooler no kit, mas estava escrito 3

Como todos os estojos chineses baratos. Os fios poderiam ser mais grossos (do interruptor, luz de fundo, etc.). Bem, os detalhes poderiam ficar mais apertados. metal fino