

Mquina de Costura Singer/ Overlock 2259

Suporte de bobina horizontal.

Ainda no revelado, mquina recém comprada. Mas o que :1. Instrues ruins.

nenhuma

Qualidade de construo nojenta ou falhas tecnolgicas. Uma barraca leve foi costurada (no sem palavras, com separao de agulhas, linhas, ...) e parte da mochila. Em seguida, tive que entrar e mover as engrenagens que deslizam para fora de seus lugares! Uma parte significativa deles de plstico, que no pode agradar.