

DVR SilverStone F1 Hybrid mini PRO

Pssimo, quebrou em um ms. A qualidade de fabricao e montagem do gabinete pssima, uma vez que o registrador com ventosa caiu e dois botes quebraram. E o vidro sob o qual a tela tambm est mal fixada. Muitas vezes, no inverno e no vero, ocorre um erro sobre a baixa velocidade de gravao no carto, embora o carto da classe necessria no seja barato. Wi-Fi funciona, mas no muito til, porque. O aplicativo da marca terrvel, funciona uma vez em 10.

Montando o dispositivo. Ausncia de um detector de radar O banco de dados no est atualizado

Aquece. Interfere com o rdio ao receber estaes "FM".

no

no disponvel no momento.

No