

Estojo Aerocool Streak

Talvez um casamento tenha chegado a mim ou tenha sido entregue em um novo correio, mas o painel plástico frontal estava quebrado na parte superior perto do usb 3.0 e na parte inferior no mesmo lugar. Além disso, foi verificado que o estojo nesses locais está em espuma, parece que não deveria ter sido danificado durante o transporte, mas infelizmente foi danificado. Nos correios, era impossível verificar isso sem retirar completamente a caixa da caixa. Aconselho a todos a verificar no correio, tirá-lo da caixa. O plástico muito barato. O vidro acrílico, não tem vidro temperado, embora possa ser um detalhe, mas os casos são mais caros para uns dois hectares já tem vidro temperado, não aqui. Os parafusos foram colocados de costas, ou seja, você instalou o hdd e o ssd, mas não há parafusos no segundo ssd, embora haja um lugar para isso. Há espaço para gerenciamento de cabos na parte traseira, mas desde que você use uma PSU com fios planos ou uma PSU modular ou uma PSU muito barata com um mínimo de fios. Uma fonte de alimentação modular normal com fios trançados grossos não caberá na parte de trás e você terá que passar os fios na zona visível. Há espaço para 2.120 na frente, mas o problema é que não está claro onde esses 120 devem tomar ar. O painel de plástico completamente vazio na frente e não há lugar para os ventiladores tirarem o ar da frente

Resfriamento